



# Foto der Woche

KW 37/2007



Im Ortskern von Stanz gelegener, im Kern aus dem 15. Jahrhundert stammender Einhof. Im Erdgeschoß befindet sich ein in der Mittelachse angebauter Backofen mit Satteldach (sogenannter "blinder Erker"). Die beiden Fenster im Obergeschoss sind in ihrer ursprünglichen Größe u. mit tiefen Gewänden erhalten. Zwischen diesen beiden Fenstern befindet sich in einer rundbogig geschlossenen, kleinen, von Putten (Putten, ist in der Skulptur und Malerei eine Kindergestalt, die meist wenig bekleidet oder nackt auftritt, mit oder ohne Flügel) flankierten Nische eine Darstellung der Kreuzigung Christi (mit Assistenzfiguren Maria, Maria Magdalena und Johannes) aus der Zeit um 1600.